

REPORTE INDEPENDIENTE DE INSPECCIÓN

Carro: 2013 Dodge Attitude 4 Cil 1.6 Lts

Kilometraje: 75,387

VIN: KMHCU4BD4DU365879

Reporte creado: 13 / Septiembre / 2019

Resumen de inspección

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Exterior					
Llantas					
Herramienta					
Fluidos					
Luces					
Frenos					
Suspensión					
Eléctrico					

Mecánico



“Tabo” Olivares

Próximo mes

- Cambio de aceite
 - Aceite 5w30 sintetico Fram Saf5W30N5: \$524.80
 - Filtro aceite Fram XG9688: \$160.48
 - Mano de obra: \$299

Próximos 3 meses

- Cambio de balatas delanteras
 - Balatas TRW GDB4989: \$505
 - Mano de obra: \$349
- Cambio de balatas traseras
 - Balatas TRW GDB4988: \$626
 - Mano de obra: \$349

Próximos 6 meses

- No hay recomendaciones para 6 meses

Sugerencias

- Lampara seguridad 24053 Pretul: \$57.99
- Triangulo de seguridad 10943 Truper: 169.99
- Inflallantas 10940 Truper: \$65.00

Fotografías del vehículo

<https://photos.app.goo.gl/UPpvhYKLv9F8fxFY6>

Nota: no se incluyeron fotografías con datos personales

Llantas

Presión	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer				●		40 psi
Delantera pasajero					●	35 psi
Trasera chofer					●	35 psi
Trasera pasajero					●	35 psi

Pisada	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer					●	
Delantera pasajero					●	
Trasera chofer					●	
Trasera pasajero					●	

Herramienta

	No	Sí
Gato seguridad		●
Linterna seguridad	●	

Triangulo seguridad		
Pasar corrientes		
Herramienta cambio llanta		
Inflallantas		

Eléctrico

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Batería						
Terminales de batería						
Alternador						

Fluídios

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel de aceite						
Condición de aceite						Necesita cambio de aceite

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel líquido de freno						
Condición líquido de freno						

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel anticongelante						

Condición de anticongelante							
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--

	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Nivel líquido limpiaparabrisas						
Condición líquido limpiaparabrisas						

Frenos

Balatas	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						3 mm espesor
Delantera pasajero						3 mm espesor
Trasera chofer						3 mm espesor
Trasera pasajero						3 mm espesor

Discos / Tambores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						
Delantera pasajero						
Trasera chofer						
Trasera pasajero						

Calipers	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente	Comentario
Delantera chofer						

Delantera pasajero						<input checked="" type="radio"/>	
Trasera chofer						<input checked="" type="radio"/>	
Trasera pasajero						<input checked="" type="radio"/>	

Luces

Luces Faros	No	Sí
Conductor		<input checked="" type="radio"/>
Pasajero		<input checked="" type="radio"/>

Luces Frenos	No	Sí
Conductor		<input checked="" type="radio"/>
Pasajero		<input checked="" type="radio"/>

Reversa	No	Sí
Conductor		<input checked="" type="radio"/>
Pasajero		<input checked="" type="radio"/>

Intermitentes	No	Sí
Conductor delantero		<input checked="" type="radio"/>
Conductor trasero		<input checked="" type="radio"/>
Pasajero delantero		<input checked="" type="radio"/>

Pasajero trasero				
------------------	--	--	---	--

Suspensión delantera

Amortiguadores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer					
Pasajero					

Horquilla	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Inferior chofer						
Inferior pasajero						

Rótula	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Inferior chofer						
Inferior pasajero						

Terminal de dirección	No aplica	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Exterior chofer						
Exterior pasajero						

Suspensión trasera

Amortiguadores	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer					

Pasajero						
----------	--	--	--	--	---	--

Buje de eje	Bajo	Promedio	Bien	Muy bien	Excelente
Chofer					
Pasajero					

Sobre nosotros

Mirefaccion.com.mx es una página web especializada en el mundo de refacciones, autopartes y accesorios en México, además contamos con una red de mecánicos certificados para diagnósticos y servicios de mantenimiento a domicilio especializados.

Mi Refacción ha sido nombrado por los siguientes medios, como la nueva forma de arreglar tu vehículo

